

Cortadoras de hilo K18 C, D y E Series

Cortadora de hilo K18C

Está especialmente recomendada para el corte de cartelería, modelado, arquitectura, elementos de decoración etc. Es perfecto para el corte de XPS y EPS. Es ideal para cortar columnas u otros elementos rotativos.

Cortadora de hilo K18D

Cortadora recomendada para la producción en masa de piezas arquitectónicas y de embalaje. Trabaja hasta con 10 hilos realizando formas idénticas. Perfecta para el corte XPS y EPS.

Cortadora de hilo K18E

Cortadora con gran variedad de aplicaciones. Corte en 2D y 3D.



ACCESORIOS Y OPCIONES

Mesa giratoria

Para el corte en serie (2,5 D) de formas irregulares simétricas y asimétricas, esferas, columnas, cortes angulares, etc.




Torno

Para cortes rotativos, todo tipo de columnas, roscas y ranuras, etc.



Herramienta de forma

Combinada con la mesa giratoria y/o el torno permite hacer todo tipo de formas ranuradas cinceladas, huecas y simétricas, etc.



Doble hilo de corte

Incluye un segundo hilo produciendo simultáneamente 2 formas idénticas.



Tensor neumático

Reemplaza el tensado estándar del muelle para obtener velocidades de corte y calidad superiores.



Ejes independientes

Para el corte de formas cónicas.



Alòs Industrials

Cortadoras de hilo caliente

		<i>a n c h o = largo hilo</i>				
		600mm	1300mm	1500mm	2500mm	3000mm
<i>l a r g o = largo máquina</i>	1300mm	K18C 600 pequeña	K18E 1300 pequeña	K18E 1500 pequeña	K18E 2500 pequeña	K18E 3000 pequeña
		K18E 610 pequeña	K18D 1300 pequeña	K18D 1500 pequeña	K18D 2500 pequeña	K18D 3000 pequeña
	2500mm	K18C 600 mediana	K18E 1300 mediana	K18E 1500 mediana	K18E 2500 mediana	K18E 3000 mediana
		K18E 610 mediana	K18D 1300 mediana	K18D 1500 mediana	K18D 2500 mediana	K18D 3000 mediana
	3000mm	K18C 600 grande	K18E 1300 grande	K18E 1500 grande	K18E 2500 grande	K18E 3000 grande
		K18E 610 grande	K18D 1300 grande	K18D 1500 grande	K18D 2500 grande	K18D 3000 grande

Ancho máquina en mm. Modelo	Z600 K18C	Z610 K18E	Z1300 K18E	Z1500 K18E	Z2500 K18E	Z3000 K18E	Z1300 K18D	Z1500 K18D	Z2500 K18D	Z3000 K18D
Mesa giratoria	D*	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Torno	D*	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Herramienta de forma**	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Doble hilo de corte**	N	D	D	D	D	D	N	N	N	N
Tensor neumático	N	N	N	N	D	I	N	N	D	I
Ejes independientes	N	D	D	D	D	D	N	N	N	N
Hilo de Titanio	N	N	D	D	D	I	I	I	I	I
Número de hilos	1	1 ó 2	1 ó 2	1 ó 2	1 ó 2	1 ó 2	10	10	10	10

D: Disponible **N:** No disponible **I:** Integrado de forma predeterminada en la máquina.

***K18C:** la mesa giratoria y el torno son la misma herramienta pudiéndose instalar en horizontal y vertical.

****K18E:** La herramienta de forma y el doble hilo de corte no son compatibles. Sólo una de estas dos herramientas se puede instalar en la misma máquina.

Contenido de entrega: cortadora de hilo, controlador eléctrico, software, bobina de hilo, 5 años de garantía, manual de instrucciones.

No incluido: PC, software de diseño gráfico (CorelDraw, Autocad, etc), transporte

Alòs Industrials